


PCL 4



Dansk

Kære kunde

Maskinen afbrydes uden grund, hvis motorens overbelastningsafbryder udløses. Dette er ikke nogen maskinfejl, men en tilsigtet sikkerhedsfunktion.

Vær opmærksom på følgende henvisninger vedrørende anvendelse:

- Anvend kun maskinen på træoverflader, glatte stenfliser og kompositmateriale (WPC).
- Anvend altid velegnede børster.
- Under rengøringen må maskinen ikke udsættes for alt for hårdt tryk.
- Hold maskinen i en flad vinkel under rengøringen.

Hvis maskinen under anvendelsen afbrydes uden grund, skal du lade den køle ned i mindst 10 minutter.

Motorbeskyttelsesafbryderen nulstilles, og maskinen er atter klar til brug. Hvis den afbrydes gentagne gange, skal der under rengøringen udøves mindre tryk på børsterne og maskinen holdes i en fladere vinkel!

Læs desuden grundigt oplysningerne i brugsanvisningen. Denne kan ved behov findes på www.kaercher.com.

